


| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| ТОВ «Інтерциклон» Україна, 02081, Здрлбунівська, 3, корпус 2 Тел. +38(044)3334674 Моб. Телефон: +38(067)3817272 e-mail: info@intercyclon.com.ua | Графік роботи Сервіс Понеділок - Субота 8.00 - 20.00, Неділя 9.00 - 18.00 |  | | | |
| SKODA Kodiaq | | Регламент Двигун | | | |
| Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи, що відповідає пробігу автомобіля: 15000/45000/75000/105000/135000/165000км | | 1.4 TSI/110кВт | 2.0 TSI/132кВт | 2.0 TDCI/110кВт | 2.0 TDCI/140кВт |
| Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ** Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (бензин); Mobil 5w30 (дизель) Фільтр масляний Заглушка нарізна Захист двигуна - зняти/встановити* Паливний фільтр TDI (комплектація 1A8) - видалити воду Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ | | 749,33 250,78 55,95 216,00 648,00 1920,06 | 1078,58 378,66 81,59 216,00 648,00 2402,83 | 1298,37 330,37 55,18 216,00 216,00 2763,92 | - - - - - 0,00 |
| Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи та додатковим об'ємом, що відповідає пробігу автомобіля: 30000/90000/150000км | | Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ** | | | |
| Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (бензин); Mobil 5w30 (дизель) Фільтр масляний Фільтр повітряний салону Фільтр повітряний двигуна Фільтр паливний дизельного двигуна Свічки запалення Заглушка нарізна Захист двигуна - зняти/встановити* Фільтр паливний TDI (комплектація 1A8) - заміна Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ | | 749,33 250,78 548,51 609,12 649,76 - 2208,59 2098,13 55,95 81,59 55,18 216,00 - 1584,00 6213,28 | 1078,58 378,66 609,12 649,76 - 2098,13 2098,13 81,59 55,18 216,00 - 1512,00 6623,85 | 1298,37 330,37 548,51 649,77 1080,70 - 2098,13 2098,13 55,18 216,00 - 1584,00 5978,89 | - - - - - - - - - - - - 0,00 |
| Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи та додатковим об'ємом, що відповідає пробігу автомобіля: 60000/180000км | | Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ** | | | |
| Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (бензин); Mobil 5w30 (дизель) Фільтр масляний Фільтр повітряний салону Фільтр повітряний двигуна Фільтр паливний дизельного двигуна Свічки запалення Заглушка нарізна Полікліновий ремінь приводу генер/кондиціонер Полікліновий ремінь приводу - заміна Захист двигуна - зняти/встановити* Фільтр паливний TDI (комплектація 1A8) - заміна Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ | | 749,33 250,78 548,51 609,12 649,76 - 2208,59 2098,13 55,95 81,59 55,18 216,00 605,79 642,09 642,10 72,00 72,00 216,00 - 1584,00 6891,07 | 1078,58 378,66 609,12 649,76 - 2098,13 2098,13 81,59 55,18 216,00 - 642,09 642,09 642,10 72,00 72,00 216,00 - 1512,00 7337,94 | 1298,37 330,37 548,51 649,77 1080,70 - 2098,13 2098,13 55,18 216,00 - 642,10 642,10 642,10 72,00 72,00 216,00 - 1584,00 6692,99 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 |
| Інспекційний сервіс з заміною моторної оливи та додатковим об'ємом (кожні 120000км) | | Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ** | | | |
| Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (бензин); Mobil 5w30 (дизель) Фільтр масляний Фільтр повітряний салону Фільтр повітряний двигуна Фільтр паливний дизельного двигуна Свічки запалення Заглушка нарізна Зубчастий ремінь приводу ГРМ Натяжний ролик ГРМ Полікліновий ремінь приводу генер/кондиціонер Зубчастий ремінь приводу насоса охолодж рідини Зубчастий ремінь приводу ГРМ - заміна Полікліновий ремінь приводу генер/кондиціонер - заміна Зубчастий ремінь приводу насоса охолодж рідини - заміна Захист двигуна - зняти/встановити* Фільтр паливний TDI (комплектація 1A8) - заміна Вартість робіт з ТО, в грн з ПДВ Загальна вартість ТО, в грн з ПДВ | | 749,33 250,78 548,51 609,12 649,76 - 2208,59 2098,13 55,95 81,59 55,18 216,00 2634,65 1987,34 605,79 642,09 642,10 72,00 72,00 216,00 - 1584,00 14311,61 | 1078,58 378,66 609,12 649,76 - 2098,13 2098,13 81,59 55,18 216,00 - 642,09 642,09 642,10 72,00 72,00 216,00 - 1512,00 7337,94 | 1298,37 330,37 548,51 649,77 1080,70 - 2098,13 2098,13 55,18 216,00 - 2261,65 1279,86 642,10 72,00 72,00 216,00 - 1584,00 10234,50 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 |
| Додаткові роботи за тривалістю і по пробігу | | Вартість запасних частин, матеріалів та робіт в грн з ПДВ** | | | |
| Кожні 60 000 км Заміна мастила і масляного фільтру 7-ступінчастої КПП DSG - матеріали Заміна мастила і масляного фільтру 7-ступінчастої КПП DSG - робота Перша заміна через 3 роки, потім кожні 2 роки: Заміна гальмівної рідини При необхідності в залежності від стану зношення: Гальмівні колодки передні Гальмівні колодки передні - заміна Гальмівні колодки задні Гальмівні колодки задні - заміна Щітки переднього склоочисника (к-кт) | | - - - гальмівна рідина 4182,92 504,00 2235,01 504,00 - | 4928,53 288,00 378,48 4182,92 504,00 2235,01 504,00 - | 4928,53 288,00 робота 4182,92 504,00 2235,01 504,00 - | - - 360,00 0,00 0,00 0,00 - |
| 1374,73 | | 1374,73 | | | |

* - в залежності від виду захисту металевий або пластиків, вартість ТО може бути зменшена.

** - Вартість запасних частин, матеріалів та робіт наведена без урахування можливих акцій чи знижок, станом на:

30.07.21

Зверніть увагу! Планове ТО може відрізнятися на автомобілях в залежності від комплектації автомобіля, двигунів, коробки перемикачів передач. Будь ласка для отримання точної вартості ТО надайте VIN

Вашого автомобіля. Завод виробник/імпортер залишає за собою право змінювати регламент і об'єм ТО без попереднього інформування.

