

Карти техногляду згідно з регламентом на моделі RAPID, SPACEBACK

| SKODA Rapid/Spaceback (2017>>) TO 150.000 | | | Вартість запасних частин та матеріалів, грн. | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| № | Вид роботи/матеріал | Вартість робіт, грн. | 1.0 TSI/ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | | (70/81)кВт | MPI/55кВт | TSI/66кВт | TSI/77кВт | TSI/81кВт | MPI/77кВт | MPI/81кВт | 1.6 TDI/77кВт |
| 1 | Інспекційний сервіс (згідно сервісного листа) | 0,90 | 621,00 | | | | | | | |
| - | Масло моторне (VW) | | 1 406,65 | 1 054,98 | 1 582,48 | 1 406,65 | 1 582,48 | 1 406,65 | 1 512,14 | 2 254,49 |
| - | Фільтр мастила | | 233,93 | 339,34 | 233,93 | 329,73 | 233,93 | 329,73 | 233,93 | 308,41 |
| - | Пробка різьбова | | 78,68 | 78,68 | 78,68 | 78,68 | 78,68 | 78,68 | 78,68 | 78,68 |
| - | Кільце ущільнююче | | 50,75 | 32,43 | 50,75 | ** | 50,75 | ** | 50,75 | ** |
| 4 | Захист двигуна з/в* | 0,30 | 207,00 | | | | | | | |
| - | Силікон-спрей | | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Всього регламентні роботи | | | 828,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | 1 797,01 1 532,43 1 972,84 1 842,05 1 972,84 1 842,05 1 902,51 2 668,58 | | | | | | | |
| Ітого вартість регламентного обслуговування (оригінал з маслом VW) | | | 2 625,01 2 360,43 2 800,84 2 670,05 2 800,84 2 670,05 2 730,51 3 496,58 | | | | | | | |
| * В залежності від виду захисту металевий або пластиковий вартість може бути зменшена | | | | | | | | | | |
| ** Немає потреби | | | | | | | | | | |

| TO 30.000/TO 90.000/TO 150.000 | | | Вартість запасних частин та матеріалів, грн. | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| № | Вид роботи/матеріал | Вартість робіт, грн. | 1.0 TSI/ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | | (70/81)кВт | MPI/55кВт | TSI/66кВт | TSI/77кВт | TSI/81кВт | MPI/77кВт | MPI/81кВт | 1.6 TDI/77кВт |
| 1 | TO 15.000*(Включає роботи та матеріали) | 1,20 | 828,00 | | | | | | | |
| 2 | Додатковий об'єм інспекційного сервісу | 0,50 | 345,00 | | | | | | | |
| 2 | Заміна паливного фільтру*** | 0,20 | 138,00 | | | | | | | |
| - | Паливний фільтр*** | | ** | 1 012,31 | ** | 972,37 | ** | 1 012,31 | ** | 1 224,62 |
| 2 | Заміна фільтру салона | 0,10 | 69,00 | | | | | | | |
| - | Фільтр салону | | 491,89 | 491,89 | 491,89 | 491,89 | 491,89 | 491,89 | 491,89 | 491,89 |
| 3 | Заміна повітряного фільтру | 0,20 | 138,00 | | | | | | | |
| - | Повітряний фільтр | | 573,87 | 535,74 | 554,05 | 605,40 | 554,05 | 601,50 | 509,01 | 605,40 |
| 4 | Заміна свічок запалювання*** | 0,50 | 345,00 | | | | | | | |
| - | Свічки запалювання*** | | 2 053,15 | 902,70 | 2 409,61 | 2 409,61 | 2 409,61 | 1 203,60 | 1 203,60 | ** |
| Всього регламентні роботи | | | 1 863,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | 4915,92 4475,07 5428,39 6321,33 5428,39 5151,36 4107,01 4990,50 | | | | | | | |
| Ітого вартість регламентного обслуговування (оригінал з маслом VW) | | | 6 640,92 6 338,07 7 153,39 8 184,33 7 153,39 7 014,36 5 832,01 6 508,50 | | | | | | | |
| * В залежності від виду захисту металевий або пластиковий вартість може бути зменшена | | | | | | | | | | |
| ** Немає потреби | | | | | | | | | | |
| *** При потребі | | | | | | | | | | |

| TO 45.000/TO 105.000/TO 135.000/TO 165.000 | | | Вартість запасних частин та матеріалів, грн. | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| № | Вид роботи/матеріал | Вартість робіт, грн. | 1.0 TSI/ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | | (70/81)кВт | MPI/55кВт | TSI/66кВт | TSI/77кВт | TSI/81кВт | MPI/77кВт | MPI/81кВт | 1.6 TDI/77кВт |
| 1 | TO 15.000*(Включає роботи та матеріали)* | 1,20 | 828,00 | | | | | | | |
| 2 | Заміна гальмівної рідини | 0,30 | 207,00 | | | | | | | |
| - | Гальмівна рідина | | 286,88 | 286,88 | 286,88 | 286,88 | 286,88 | 286,88 | 286,88 | 286,88 |
| Всього регламентні роботи | | | 1 035,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | 2083,89 1819,31 2259,72 2128,93 2259,72 2128,93 2189,38 2955,46 | | | | | | | |
| Ітого вартість регламентного обслуговування (оригінал з маслом VW) | | | 3118,89 2854,31 3294,72 3163,93 3294,72 3163,93 3224,38 3990,46 | | | | | | | |
| * В залежності від виду захисту металевий або пластиковий вартість може бути зменшена | | | | | | | | | | |
| ** Немає потреби | | | | | | | | | | |
| *** При потребі | | | | | | | | | | |

| TO 60.000/TO 180.000 | | | Вартість запасних частин та матеріалів, грн. | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| № | Вид роботи/матеріал | Вартість робіт, грн. | 1.0 TSI/ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | | (70/81)кВт | MPI/55кВт | TSI/66кВт | TSI/77кВт | TSI/81кВт | MPI/77кВт | MPI/81кВт | 1.6 TDI/77кВт |
| 1 | TO 30.000*(Включає роботи та матеріали) | 2,70 | 1 863,00 | | | | | | | |
| 2 | Заміна масла АКПП 09G*** | 1,20 | 828,00 | | | | | | | |
| - | Масло КПП АКПП 09G*** | | ** | ** | ** | ** | ** | 5 186,18 | 8 735,73 | ** |
| 3 | Заміна фільтра АКПП 09G*** | 0,10 | 69,00 | | | | | | | |
| - | Фільтр КПП АКПП 09G*** | | ** | ** | ** | ** | ** | 1 975,07 | 1 975,07 | ** |
| - | Прокладка масляного підйому*** | | ** | ** | ** | ** | ** | 1 922,52 | 1 922,52 | ** |
| - | Кільце ущільнення АКПП 09G*** | | ** | ** | ** | ** | ** | 102,40 | 102,40 | ** |
| 4 | Заміна поліклінового рем'я | 0,10 | 69,00 | | | | | | | |
| - | Полікліновий ремінь*** | | 705,10 | 1 156,16 | 705,10 | 1 090,09 | 705,10 | 1 224,62 | 601,80 | 734,83 |
| Всього регламентні роботи | | | 2 800,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | 4 100,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | 5 621,03 5 631,23 6 133,50 7 411,42 6 133,50 6 375,98 4 708,81 5 725,33 | | | | | | | |
| * В залежності від виду захисту металевий або пластиковий вартість може бути зменшена | | | | | | | | | | |
| *** Перевірка (при необхідності долити або замінити) Ціна збільшиться відповідно до вартості запчастин та робіт. | | | | | | | | | | |
| **** Ціна орієнтовна, може збільшуватись або зменшуватись в залежності від комплектації автомобіля (точна ціна за VIN номером) | | | | | | | | | | |

| TO 75.000 | | | Вартість запасних частин та матеріалів, грн. | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| № | Вид роботи/матеріал | Вартість робіт, грн. | 1.0 TSI/ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | | (70/81)кВт | MPI/55кВт | TSI/66кВт | TSI/77кВт | TSI/81кВт | MPI/77кВт | MPI/81кВт | 1.6 TDI/77кВт |
| 1 | TO 45.000*(Включає роботи та матеріали) | 1,50 | 1 035,00 | | | | | | | |
| 2 | Заміна джерела живлення автономної сигналізації*** | 0,50 | 345,00 | | | | | | | |
| - | Звуковий сигнал*** | | 6 427,62 | 6 427,62 | 6 427,62 | 6 427,62 | 6 427,62 | 6 427,62 | 6 427,62 | 6 427,62 |
| Всього регламентні роботи | | | 1 035,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | 2 083,89 1 819,31 2 259,72 2 128,93 2 259,72 2 128,93 2 189,38 2 955,46 | | | | | | | |
| Ітого вартість регламентного обслуговування (оригінал з маслом VW) | | | 3 118,89 2 854,31 3 294,72 3 163,93 3 294,72 3 163,93 3 224,38 3 990,46 | | | | | | | |
| * В залежності від виду захисту металевий або пластиковий вартість може бути зменшена | | | | | | | | | | |
| ** Немає потреби | | | | | | | | | | |
| *** При потребі (Ціна збільшиться відповідно до вартості запчастин та робіт.) | | | | | | | | | | |

| TO 120.000 | | | Вартість запасних частин та матеріалів, грн. | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| № | Вид роботи/матеріал | Вартість робіт, грн. | 1.0 TSI/ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | | (70/81)кВт | MPI/55кВт | TSI/66кВт | TSI/77кВт | TSI/81кВт | MPI/77кВт | MPI/81кВт | 1.6 TDI/77кВт |
| 1 | TO 60.000*(Включає роботи та матеріали) для АКПП 09G | 4,10 | 2 829,00 | | | | | | | |
| 1.1 | TO 60.000*(Включає роботи та матеріали) | 2,80 | 1 932,00 | | | | | | | |
| 2 | Сервіс з заміни рем'я ГРМ | 3,40 | 2 346,00 | | | | | | | |
| Всього регламентні роботи для АКПП 09G | | | 5 175,00 | | | | | | | |
| Всього регламентні роботи | | | 4 278,00 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) для АКПП 09G | | | 11 811,71 5 631,23 12 175,23 7 411,42 12 401,66 6 375,98 9 923,82 11 699,20 | | | | | | | |
| Всього вартість запасних частин та матеріалів (оригінал з маслом VW) | | | ** ** ** ** ** ** ** 15 562,16 17 444,53 ** | | | | | | | |
| Ітого вартість регламентного обслуговування (оригінал з маслом VW) для АКПП 09G | | | 15 951,71 9 909,23 16 315,23 11 689,42 16 541,66 10 653,98 14 063,82 15 632,20 | | | | | | | |
| * В залежності від виду захисту металевий або пластиковий вартість може бути зменшена | | | | | | | | | | |
| ** Немає потреби | | | | | | | | | | |
| *** При потребі | | | | | | | | | | |

ТО необхідно проводити кожні 15000 км або раз в рік в залежності від того, яка подія настане раніше.

Відділ сервісу Автоцентру Прага Авто на Кільцевій, тел 0442077701, вул. Велика Кільцева, 4